


6GRAD Pflegehinweise Oberflächen

Bauholz Recycled



Die Holzoberfläche ist mit wenig Aufwand wieder frisch versiegelt und auf Seidenmattglanz gebracht. Du benötigst lediglich ein spezielles Hartöl, zwei fusselfreie Baumwolltücher und etwas Zeit.

Bevor du startest: Die Oberfläche muss sauber, fettfrei, trocken und staubfrei sein.

Los gehts: Mit einem Baumwolltuch oder Pinsel das Hartöl dünn auftragen. Nach 20 – 30 Minuten Einwirkzeit (bei 20°C) die gesamte behandelte Fläche mit einem trockenen, fusselfreien Lappen gründlich abreiben, bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidenmattes Erscheinungsbild bietet. Beim Abreiben auf restlose Entfernung von Überständen achten, da sonst glänzende bzw. klebende Stellen zurückbleiben können. Trocken und ggf. überarbeitbar mit sich selbst nach ca. 24 Stunden bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchte. Pinsel sofort nach Gebrauch mit Terpentin und anschließend mit warmer Seifenlauge nachwaschen.


Aufgepasst: Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Baumwolltücher unbedingt ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen Glas aufbewahren.

Produktempfehlung für Pflege

Hartöl „Pure Solid“ von Fa. Kreidezeit, Verarbeitung siehe Hersteller.

6GRAD Pflegehinweise Oberflächen

Eiche, Wildeiche & Esche



Die Holzoberfläche ist mit wenig Aufwand wieder frisch versiegelt und auf Seidenmattglanz gebracht. Du benötigst lediglich ein spezielles Hartöl, zwei fusselfreie Baumwolltücher und etwas Zeit.

Bevor du startest: Die Oberfläche muss sauber, fettfrei, trocken und staubfrei sein.

Los gehts: Mit einem Baumwolltuch das Hartwachsöl dünn auftragen. In einem gut belüfteten Raum bei 20°C ca. 8 - 10 Stunden trocknen lassen.


Aufgepasst: Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Baumwolltücher unbedingt ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen Glas aufbewahren.

Produktempfehlung für Pflege

Hartwachsöl High Solid 3062, farblos matt von OSMO

6GRAD Pflegehinweise Oberflächen

Linoleum, Linoleum mit Eichenkante



Linoleum ist unkompliziert in der Pflege. Du benötigst lediglich ein weiches Tuch und handelsübliches Spülmittel.

Los gehts: Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende Tücher entfernt werden. Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen ein Hand-Spülmittel entsprechend der Herstellerangabe in Wasser lösen. Ein weiches Tuch damit tränken und gut auswringen. Damit die Linoleumoberfläche sauberwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das unverdünnte Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen damit reinigen. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen, saugfähigen Tuch aufnehmen und anschließend die Fläche mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nebelfeucht nachwischen. Von der Benutzung eines Pflegesets raten wir ab, diese sind meist ölhaltig und verursachen unschöne Glanzstellen auf der Tischplatte.

Hinweis: Bei Linoleumoberflächen kann in der Nachoxidations-phase ein „Gelbstich“, der Trockenkammerfilm, entstehen. Dieser verschwindet aber bei UV-Lichteinwirkung völlig, und das Linoleum erhält seine Originalfarbe. Dieser „Gelbstich“ kann immer wieder auftreten, wenn Teile der Oberfläche für längere Zeit mit z.B. Monitoren, Mauspads usw. abgedeckt sind. Sobald der Belag wieder dem Tageslicht ausgesetzt wird, verschwindet dieser aber auch wieder. Der Trockenkammerfilm ist reinigungstechnisch nicht zu entfernen.

Produktempfehlung für Pflege
handelsübliches Handspülmittel